

Überprüfung des Ventils · AV-204

Riverside Residence · Building A / Riverside Property Group / de

Kugelhahn ValveGuard AV-204: Sichtprüfung und erneute Kontrolle abgeschlossen. Keine sichtbaren Anzeichen einer Leckage.

Gerätenummer: AV-204

[x] Bereich überprüft

[x] Verbindungen überprüft

[x] Keine sichtbaren Spuren eines Lecks

Vor der Inspektion



Nach der Inspektion

